

# Polyurethanharze

Die umseitige Betriebsanweisung ist ein Muster für den beschriebenen Arbeitsplatz. Das Muster kann als Vorlage für eine eigene Betriebsanweisung genutzt werden, wenn mit den Gefahrstoffen an vergleichbaren Arbeitsplätzen gearbeitet wird.

Das Muster ist mit Blick auf die spezifischen innerbetrieblichen Verhältnisse zu prüfen und zu überarbeiten. Die Angaben zu Fluchtweg, Unfalltelefon und Ersthelfer/in sind zu ergänzen. Die Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung, Hautschutzplan, Bindemittel und Feuerlöscher sind zu konkretisieren. Die sachgerechte Entsorgung ist innerbetrieblich festzulegen.

<b>Bezeichnung</b>	Polyurethanharze
<b>Betrieb</b>	Zier- und Geschirrkeramik, Baukeramik (Ofenkacheln, Sanitär)
<b>Arbeitsbereich</b>	Formenabteilung
<b>Gefahrstoffe</b>	Diphenylmethan-4 4'-diisocyanat (MDI)
<b>Verwendung</b>	Herstellen von Modelleinrichtungen für Schlickerguss
<b>Tätigkeit</b>	täglich mehrstündige Tätigkeit mit kleinen bis mittleren Mengen von Polyurethanharzen vorwiegend an Arbeitstischen mit halboffener Erfassungseinrichtung (Tischabsaugung) in einem Arbeitsraum mit freier Lüftung; Abwiegen der Komponenten, Mischen, Ausgießen der Mutterformen, auch Aufbringen mit Pinsel, Aushärten; Nachbearbeitung, zum Beispiel durch Schleifen oder Kratzen; Reinigung
<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	dichtschließende Schutzbrille Chemikalien-Schutzhandschuhe

Firma:

Nr.

# Polyurethanharze

Zweikomponentensysteme

**Harze:** Polyolzubereitungen**Härter:** enthalten ab 25 % Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

**Gefahr**

Die Härter setzen mit Wasser (Luftfeuchtigkeit) Kohlendioxid frei, Berstgefahr geschlossener Behälter. Heftige Reaktion mit Alkoholen, Aminen, Säuren und Laugen.

Das Einatmen von Isocyanat-Dämpfen ist gesundheitsschädlich. Der Härter kann Haut-, Atemwegs- und schwere Augenreizungen verursachen. Er kann beim Einatmen Allergien, asthmatische Beschwerden oder Atembeschwerden hervorrufen (Isocyanat-Asthma). Bei Hautkontakt sind allergische Hautreaktionen möglich.

Der Härter kann bei längerem und wiederholtem Umgang die Organe schädigen. Er kann vermutlich auch Krebs erzeugen.

Harze und Härter sind wassergefährdend.

## Gefahren für Mensch und Umwelt

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Harze nur bei laufender Absaugung abfüllen, mischen, gießen und aushärten lassen. Arbeitsplatz und Hilfsmittel sauber halten. Verspritzen und Verschütten vermeiden. Verunreinigungen sofort beseitigen und im vorgesehenen Behälter aushärten lassen. Putzlappen regelmäßig erneuern. Möglichst Einmalwerkzeuge, wie Holzspachtel, Plastikbecher und Papiertücher, benutzen. Verbrauchte Hilfsmittel in geschlossenem und entsprechend gekennzeichnetem Behälter aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten; vor Erwärmung und Feuchtigkeit schützen. Härter von Säuren, Laugen, Alkoholen (entsprechende Reiniger) und Aminen (Epoxidharzhärter) fernhalten.

**Augenschutz:** dichtschließende Schutzbrille

**Handschutz:** Chemikalien-Schutzhandschuhe

**Hautschutz:** siehe Hautschutzplan

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

Verunreinigte Kleidung sofort wechseln und erst nach der Reinigung wieder anziehen.

Verschmutzte Haut sofort gründlich waschen, keine Lösemittel verwenden!

Nach der Arbeit Pflegecreme auftragen.

**Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken, rauchen und keine Lebensmittel aufbewahren.**

## Verhalten im Gefahrenfall (Unfalltelefon: siehe Aushang)

Ausgelaufenen Härter mit saugfähigem Material ( ) aufnehmen und in Abfallbehälter geben, Behälter ins Freie stellen, nicht verschließen. Raum gründlich lüften. Ausgehärtetes Material sachgerecht entsorgen. Unter Druck stehende Behälter bei Berstgefahr mit Plane abdecken und fachgerecht entspannen. **Feuerlöscher** für Brandklasse B, kein Wasser: ( ) Im Brandfall können giftige Brandgase freigesetzt werden, Raum verlassen. **Fluchtweg:** Siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge.

## Erste Hilfe (Ersthelfer/in: siehe Aushang)



**Nach Hautkontakt:** verschmutzte Kleidung entfernen, betroffene Haut mit sauberem Tuch abwischen, jedoch nicht in die Haut einreiben; danach mit Wasser und Seife abwaschen, bei Reizung Arzt/Ärztin aufsuchen!

**Nach Augenkontakt:** bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augendusche beziehungsweise Augenspülflasche verwenden, sofort Augenarzt/ Augenärztin!

**Nach Einatmen:** Frischluft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt/Ärztin hinzuziehen

**Nach Verschlucken:** **kein Erbrechen anregen**, sofort Arzt/Ärztin!

## Sachgerechte Entsorgung

Zur Entsorgung sehr kleiner Mengen unausgehärteter Einzelkomponenten siehe „Verhalten im Gefahrenfall“.

Abfallbehälter für unausgehärtetes Polyurethan: ( )

Datum:

Unterschrift